
Service Bulletin

Lave-vaisselle


MODELE : Chassis :Dolphin - **Tous**

SUJET : Kit service pour la boîte à produit 480131000162

1) Remplacement de l'ancienne boîte à produit

La boîte à produit d'origine n'est plus service et est remplacée par un nouveau kit service **480131000162**

- Ancienne boîte à produit



- Le nouveau kit comprend :
- Une boîte à produits différente
 - Un bras supérieur de lavage
 - Un petit câblage.



2) Instructions de montage :


Pour installer ce kit, merci de suivre les instructions suivantes :

- 1- Débrancher les deux câblages entre la boîte à produit et la platine & remplacer la boîte à produit d'origine par celle reçue dans le kit 480131000162 en utilisant le nouveau connecteur Rast 2.5 (au lieu du connecteur Rast 6.3)
- 2- Remplacer le bras supérieur par le nouveau. Ce dernier a été conçu pour garantir un parfait nettoyage du compartiment à détergent


3) Attention

Dans le cas d'un appareil avec la platine de contrôle située en bas de l'appareil derrière la plinthe, il n'est pas nécessaire de remplacer le câblage. Par contre il faudra, couper le connecteur Rast 6.3 du câblage d'origine et le remplacer par le nouveau connecteur dans le kit. Pour ce faire, merci de suivre les 4 étapes suivantes :

1)




2)




Insérer les 2 fils dans les trous prévus à cet effet jusqu'en butée

3)



4)



A l'aide un petit tournevis plat enfoncez les connexions métalliques pour que le contact s'effectue correctement.